

18.02.2018 10:39:11



DC_2018-02-18_1160.jpg

Widoczne znaczne zawilgocenie okien związane z wychłodzeniem okien i podłogi od spodu.
(prawdopodobnie złe osadzenie okien na materiale o niskiej izolacyjności termicznej np. cegła,
beton)