

Pomiary

Sp1	-3,8 °C
-----	---------


Parametry

Emisyjność	0.6
Temp. odbita	21 °C

Geo-lokalizacja

Kompas	218° PdZ
--------	----------

19.02.2018 19:05:24



IR_2018-02-19_1623.jpg

FLIR E95

78500821

Wychłodzona posadzka na skutek występowania mostka termicznego

19.02.2018 19:05:24



IR_2018-02-19_1623.jpg

FLIR E95

78500821